

平成 31 年度

低 VOC 塗装を施した試験パネルにおける塗膜性能調査

1. 調査概要

鋼構造物を想定した試験パネル（鋼板）に対して、新規または塗替時に低 VOC 塗装を施した場合、溶剤系塗装と比べてどのような防食性能を示すのか比較検討しています。

2. 調査結果（調査 1 年目の結果）

調査結果は、溶剤系塗料・水性塗料・ハイソリッド塗料については 6 社平均、無機塗料については 2 社平均になります。

2.1 東京都廃棄物埋立処分場

（1） 塗膜外観調査について（表 1）

試験パネル一般部については、全塗装系において割れ、はがれ、膨れ、塗膜表面へのさび等の異常は確認されませんでした。

一方、カット部からの膨れ（片側最大値）については、一部の塗装系についてみられましたが、溶剤系と他の塗料で差はみられませんでした。

（2） 付着性試験について（図 1）

塗膜の付着性試験については、一部の塗装系において剥離がみられましたが、その剥離はクロスカット交点部付近での微小な剥がれでした。

表 1 塗膜外観及び付着性試験結果（設置後 1 年目 平均値）

	区分	塗装系	名称	塗膜外観			付着性試験結果
				一般部評価	カット部における膨れ幅		剥離枚数
					片側最大値 (mm)	糸状膨れの長さ (mm)	
溶剤系	新設	C-5	A1	異常なし	0.0	0.0	
		Rc-I	A2	異常なし	0.0	0.0	
	塗替	Rc-III	A3	異常なし	1.7	0.0	
		Rc-IV	A4	異常なし	2.7	0.0	
水性	新設	C-5相当	B1	異常なし	0.0	0.0	1枚/6枚
		Rc-I相当	B2	異常なし	0.3	0.0	
	塗替	Rc-III相当	B3	異常なし	3.2	0.0	
		Rc-IV相当	B4	異常なし	3.5	0.0	
ハイソリッド	新設	C-5相当	C1	異常なし	0.0	0.0	
		Rc-I相当	C2	異常なし	0.0	0.0	
	塗替	Rc-III相当	C3	異常なし	1.3	0.0	
		Rc-IV相当	C4	異常なし	1.7	0.0	
無機	新設	C-5相当	D1	異常なし	0.0	0.0	
		Rc-I相当	D2	異常なし	6.0	0.0	1枚/2枚
	塗替	Rc-III相当	D3	異常なし	3.5	0.0	
		Rc-IV相当	D4	異常なし	3.0	0.0	




図1 付着性試験結果

(3) 光沢保持率について (図2)

光沢度調査を実施したところ、全塗装系について 80%以上を保持しており、良好な耐候性を維持していました。




図2 光沢保持率

2.2 亀戸測定局

(1) 塗膜外観調査について (表2)

試験パネル一般部については、全塗装系において割れ、はがれ、膨れ、塗膜表面へのさび等の異常は確認されませんでした。

一方、カット部からの膨れ(片側最大値)については、一部の塗装系についてみられましたが、溶剤系と他の塗料で差はみられませんでした。

(2) 付着性試験について (図3)

塗膜の付着性試験については、一部の塗装系において剥離がみられましたが、その剥離はクロスカット交点部付近での微小な剥がれでした。

表2 塗膜外観及び付着性試験結果 (設置後1年目 平均値)

	区分	塗装系	名称	塗膜外観			付着性試験結果
				一般部評価	カット部における膨れ幅		剥離枚数
					片側最大値 (mm)	糸状膨れの長さ (mm)	
溶剤系	新設	C-5	A1	異常なし	0.0	0.0	1枚/6枚
	塗替	Rc-I	A2	異常なし	0.0	0.0	
		Rc-III	A3	異常なし	1.2	0.0	
		Rc-IV	A4	異常なし	0.7	0.0	
水性	新設	C-5相当	B1	異常なし	0.7	0.0	1枚/6枚
	塗替	Rc-I相当	B2	異常なし	0.0	0.0	
		Rc-III相当	B3	異常なし	0.0	0.0	
		Rc-IV相当	B4	異常なし	1.2	0.0	
ハインソリッド	新設	C-5相当	C1	異常なし	0.3	0.0	
	塗替	Rc-I相当	C2	異常なし	0.0	0.0	
		Rc-III相当	C3	異常なし	0.0	0.0	1枚/6枚
		Rc-IV相当	C4	異常なし	0.5	0.0	1枚/6枚
無機	新設	C-5相当	D1	異常なし	0.0	0.0	
	塗替	Rc-I相当	D2	異常なし	1.0	0.0	1枚/2枚
		Rc-III相当	D3	異常なし	0.0	0.0	
		Rc-IV相当	D4	異常なし	0.5	0.0	1枚/2枚




図3 付着性試験結果

(3) 光沢保持率について (図2)

光沢度調査を実施したところ、全塗装系について 90%以上を保持しており、良好な耐候性を維持していました。




図4 光沢保持率