

表 1-3 事後調査項目及び報告書提出時期

項目	年度	平成9年度 (1997年度)	平成10年度 (1998年度)			平成11年度 (1999年度)			平成12年度 (2000年度)			平成13年度 (2001年度)			平成14年度 (2002年度)			平成15年度 (2003年度)			平成16年度 (2004年度)			平成17年度 (2005年度)		
		4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4
幹線道路	放射34号線																									
	環状2号線																									
	補助314号																									
	補助315号																									
	高速晴海線																									
大気汚染	・工事用車両（大気質、運転状況、一般交通量） ・建設機械（大気質、稼働状況） ・環境保全の措置（施行中） ・供用後の自動車（大気質） ・供用後の自動車（交通量） ・周辺市街地（大気質） ・環境保全の措置（完了後）																									
騒音	・工事用車両（騒音レベル、運転状況、一般交通量） ・建設機械（騒音レベル、稼働状況） ・環境保全の措置（施行中） ・供用後の自動車（騒音レベル、一般交通量） ・環境保全の措置（完了後）																									
振動	・工事用車両（振動レベル、運転状況、一般交通量） ・建設機械（振動レベル、稼働状況） ・環境保全の措置（施行中） ・供用後の自動車（振動レベル、一般交通量） ・環境保全の措置（完了後）																									
低周波空気振動	・低周波空気振動（音圧レベル、一般交通量、高架道路の桁構造）																									
水質汚濁	・濁りの状況、施工状況 ・汚濁防止膜の設置状況 ・環境保全の措置																									
土壌汚染	・汚染土壌の運搬状況 ・環境保全の措置																									
地盤沈下	・地盤沈下の状況（掘削工事） ・地盤掘削工事 ・環境保全の措置																									
地形・地質	・地下水の状況																									
陸上動物	・陸上動物の変化の状況																									
水生生物	・生息環境の変化																									
日照阻害	・日照の状況、周辺建築物状況 ・環境保全の措置																									
電波障害	・電波状況、周辺状況 ・環境保全の措置																									
風害	・風の状況 ・周辺建築物状況、環境保全の措置																									
景観	・景観特性、眺望の変化、圧迫感 ・環境保全の措置																									
史跡・文化財	・地下水位、地盤変形の状況 ・環境保全の措置 ・大気質（完了後）、振動（施行中、完了後）の影響																									
その他	・環境保全の措置																									
報告書提出時期																										

○：工事施行中 □：工事完了後 □—○ 随時調査 □-----□ ○-----○ 連続調査 →とりまとめ
 工事の施行中 その1 工事の施行中 その2

表 1-4 事後調査項目及び報告書提出時期

項目	年度	平成18年度 (2006年度)				平成19年度 (2007年度)				平成20年度 (2008年度)				平成21年度 (2009年度)				平成23年度 (2011年度)				平成28年度 (2016年度)				平成29年度 (2017年度)				平成30年度 (2018年度)				平成31年度 令和元年度 (2019年度)				令和4年度 (2022年度)				令和5年度 (2023年度)				令和6年度 (2024年度)			
		1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4								
幹線道路	放射34号線																																																
	環状2号線																																																
	補助314号																																																
	補助315号																																																
高速晴海線																																																	
大気汚染	・工事用車両（大気質、運転状況、一般交通量） ・建設機械（大気質、稼働状況） ・環境保全の措置（施工中） ・供用後の自動車（大気質） ・供用後の自動車（交通量） ・周辺市街地（大気質） ・環境保全の措置（完了後）																																																
騒音	・工事用車両（騒音レベル、運転状況、一般交通量） ・建設機械（騒音レベル、稼働状況） ・環境保全の措置（施工中） ・供用後の自動車（騒音レベル、一般交通量） ・環境保全の措置（完了後）																																																
振動	・工事用車両（振動レベル、運転状況、一般交通量） ・建設機械（振動レベル、稼働状況） ・環境保全の措置（施工中） ・供用後の自動車（振動レベル、一般交通量） ・環境保全の措置（完了後）																																																
低周波空気振動	・低周波空気振動（音圧レベル、一般交通量、高架道路の桁構造）																																																
水質汚濁	・濁りの状況、施工状況 ・汚濁防止膜の設置状況 ・環境保全の措置																																																
土壌汚染	・汚染土壌の運搬状況 ・環境保全の措置																																																
地盤沈下	・地盤沈下の状況（掘削工事） ・地盤掘削工事 ・環境保全の措置																																																
地形・地質	・地下水の状況																																																
陸上動物	・陸上動物の変化の状況																																																
水生生物	・生息環境の変化																																																
日照障害	・日照の状況、周辺建築物状況 ・環境保全の措置																																																
電波障害	・電波状況、周辺状況 ・環境保全の措置																																																
風害	・風の状況 ・周辺建築物状況、環境保全の措置																																																
景観	・景観特性、眺望の変化、圧迫感 ・環境保全の措置																																																
史跡・文化財	・地下水位、地盤変形の状況 ・環境保全の措置 ・大気質（完了後）、振動（施工中、完了後）の影響																																																
その他	・環境保全の措置																																																
報告書提出時期		工事の施行中 その3	工事の施行中 その4	工事の施行中 その5	工事の施行中 その6	工事の施行中 その7	工事の施行中 その8	工事の完了後																																									

○：工事施行中 □：工事完了後 ◻：随時調査 □-----□ ○-----○ 連続調 →とりまとめ

工事の施行中その6までの
事後調査報告済み

