

事業者名	川重冷熱工業株式会社
-------------	-------------------

認定種類	認定番号	認定年月日	代表型式	定格出力 冷房 (kW)	定格出力 暖房 (kW)	その他型式	備考
グレードAA	GAA255001	2026年4月8日	NZG-0080HN6A※	281	186	NZG-0080AN5A※、NZG-0080AN6A※、NZG-0080AN7A※、NZG-0080AN8A※、NZG-0080AN9A※、NZG-0080AP5A※、NZG-0080AP6A※、NZG-0080AP7A※、NZG-0080AP8A※、NZG-0080AP9A※、NZG-0080AQ5A※、NZG-0080AQ6A※、NZG-0080AQ7A※、NZG-0080AQ8A※、NZG-0080AQ9A※、NZG-0080EN5A※、NZG-0080EN6A※、NZG-0080EN7A※、NZG-0080EN8A※、NZG-0080EN9A※、NZG-0080EP5A※、NZG-0080EP6A※、NZG-0080EP7A※、NZG-0080EP8A※、NZG-0080EP9A※、NZG-0080EQ5A※、NZG-0080EQ6A※、NZG-0080EQ7A※、NZG-0080EQ8A※、NZG-0080EQ9A※、NZG-0080HN5A※、NZG-0080HN7A※、NZG-0080HN8A※、NZG-0080HN9A※、NZG-0080HP5A※、NZG-0080HP6A※、NZG-0080HP7A※、NZG-0080HP8A※、NZG-0080HP9A※、NZG-0080HQ5A※、NZG-0080HQ6A※、NZG-0080HQ7A※、NZG-0080HQ8A※、NZG-0080HQ9A※、NZG-0080MN5A※、NZG-0080MN6A※、NZG-0080MN7A※、NZG-0080MN8A※、NZG-0080MN9A※、NZG-0080MP5A※、NZG-0080MP6A※、NZG-0080MP7A※、NZG-0080MP8A※、NZG-0080MP9A※、NZG-0080MQ5A※、NZG-0080MQ6A※、NZG-0080MQ7A※、NZG-0080MQ8A※、NZG-0080MQ9A※、NZG-0080SN5A※、NZG-0080SN6A※、NZG-0080SN7A※、NZG-0080SN8A※、NZG-0080SN9A※、NZG-0080SP5A※、NZG-0080SP6A※、NZG-0080SP7A※、NZG-0080SP8A※、NZG-0080SP9A※、NZG-0080SQ5A※、NZG-0080SQ6A※、NZG-0080SQ7A※、NZG-0080SQ8A※、NZG-0080SQ9A※、NZG-0080WN5A※、NZG-0080WN6A※、NZG-0080WN7A※、NZG-0080WN8A※、NZG-0080WN9A※、NZG-0080WP5A※、NZG-0080WP6A※、NZG-0080WP7A※、NZG-0080WP8A※、NZG-0080WP9A※、NZG-0080WQ5A※、NZG-0080WQ6A※、NZG-0080WQ7A※、NZG-0080WQ8A※、NZG-0080WQ9A※	※製修番号が9N23651以降かつバーナー型式が「LGXLU30-1ZA」のものに限る。
グレードAA	GAA255002	2026年4月8日	NZJ-0150AQ6A※	528	352	NZJ-0150AN5A※、NZJ-0150AN6A※、NZJ-0150AN7A※、NZJ-0150AN8A※、NZJ-0150AN9A※、NZJ-0150AP5A※、NZJ-0150AP6A※、NZJ-0150AP7A※、NZJ-0150AP8A※、NZJ-0150AP9A※、NZJ-0150AQ5A※、NZJ-0150AQ7A※、NZJ-0150AQ8A※、NZJ-0150AQ9A※、NZJ-0150HN5A※、NZJ-0150HN6A※、NZJ-0150HN7A※、NZJ-0150HN8A※、NZJ-0150HN9A※、NZJ-0150HP5A※、NZJ-0150HP6A※、NZJ-0150HP7A※、NZJ-0150HP8A※、NZJ-0150HP9A※、NZJ-0150HQ5A※、NZJ-0150HQ6A※、NZJ-0150HQ7A※、NZJ-0150HQ8A※、NZJ-0150HQ9A※、NZJ-0150SN5A※、NZJ-0150SN6A※、NZJ-0150SN7A※、NZJ-0150SN8A※、NZJ-0150SN9A※、NZJ-0150SP5A※、NZJ-0150SP6A※、NZJ-0150SP7A※、NZJ-0150SP8A※、NZJ-0150SP9A※、NZJ-0150SQ5A※、NZJ-0150SQ6A※、NZJ-0150SQ7A※、NZJ-0150SQ8A※、NZJ-0150SQ9A※、NZJ-0150EN5A※、NZJ-0150EN6A※、NZJ-0150EN7A※、NZJ-0150EN8A※、NZJ-0150EN9A※、NZJ-0150EP5A※、NZJ-0150EP6A※、NZJ-0150EP7A※、NZJ-0150EP8A※、NZJ-0150EP9A※、NZJ-0150EQ5A※、NZJ-0150EQ6A※、NZJ-0150EQ7A※、NZJ-0150EQ8A※、NZJ-0150EQ9A※、NZJ-0150MN5A※、NZJ-0150MN6A※、NZJ-0150MN7A※、NZJ-0150MN8A※、NZJ-0150MN9A※、NZJ-0150MP5A※、NZJ-0150MP6A※、NZJ-0150MP7A※、NZJ-0150MP8A※、NZJ-0150MP9A※、NZJ-0150MQ5A※、NZJ-0150MQ6A※、NZJ-0150MQ7A※、NZJ-0150MQ8A※、NZJ-0150MQ9A※、NZJ-0150WN5A※、NZJ-0150WN6A※、NZJ-0150WN7A※、NZJ-0150WN8A※、NZJ-0150WN9A※、NZJ-0150WP5A※、NZJ-0150WP6A※、NZJ-0150WP7A※、NZJ-0150WP8A※、NZJ-0150WP9A※、NZJ-0150WQ5A※、NZJ-0150WQ6A※、NZJ-0150WQ7A※、NZJ-0150WQ8A※、NZJ-0150WQ9A※	※製修番号が9N23489以降かつバーナー型式が「LGXLU50-1ZA」のものに限る。

事業者名	川重冷熱工業株式会社
------	------------

認定種類	認定番号	認定年月日	代表型式	定格出力 冷房 (kW)	定格出力 暖房 (kW)	その他型式	備考
グレードAA	GAA213003	2021年9月28日	NZG-0150HN5A※	528	356	NZG-0150AN5A※、NZG-0150AN7A※、NZG-0150AN9A※、NZG-0150AP5A※、NZG-0150AP7A※、NZG-0150AP9A※、NZG-0150AQ5A※、NZG-0150AQ7A※、NZG-0150AQ9A※、NZG-0150EN5A※、NZG-0150EN7A※、NZG-0150EN9A※、NZG-0150EP5A※、NZG-0150EP7A※、NZG-0150EP9A※、NZG-0150EQ5A※、NZG-0150EQ7A※、NZG-0150EQ9A※、NZG-0150HN7A※、NZG-0150HN9A※、NZG-0150HP5A※、NZG-0150HP7A※、NZG-0150HP9A※、NZG-0150HQ5A※、NZG-0150HQ7A※、NZG-0150HQ9A※、NZG-0150MN5A※、NZG-0150MN7A※、NZG-0150MN9A※、NZG-0150MP5A※、NZG-0150MP7A※、NZG-0150MP9A※、NZG-0150MQ5A※、NZG-0150MQ7A※、NZG-0150MQ9A※、NZG-0150SN5A※、NZG-0150SN7A※、NZG-0150SN9A※、NZG-0150SP5A※、NZG-0150SP7A※、NZG-0150SP9A※、NZG-0150SQ5A※、NZG-0150SQ7A※、NZG-0150SQ9A※、NZG-0150WN5A※、NZG-0150WN7A※、NZG-0150WN9A※、NZG-0150WP5A※、NZG-0150WP7A※、NZG-0150WP9A※、NZG-0150WQ5A※、NZG-0150WQ7A※、NZG-0150WQ9A※	※製修番号が9N22569から9N23488までかつバーナー型式が「LGXLU 50-1Z」のものに限る。
グレードAA	GAA173001	2017年12月25日	NZG-80AN5A※	281	190	NZG-80AN7A※、NZG-80AN9A※、NZG-80AP5A※、NZG-80AP7A※、NZG-80AP9A※、NZG-80AQ5A※、NZG-80AQ7A※、NZG-80AQ9A※、NZG-80EN5A※、NZG-80EN7A※、NZG-80EN9A※、NZG-80EP5A※、NZG-80EP7A※、NZG-80EP9A※、NZG-80EQ5A※、NZG-80EQ7A※、NZG-80EQ9A※、NZG-80HN5A※、NZG-80HN7A※、NZG-80HN9A※、NZG-80HP5A※、NZG-80HP7A※、NZG-80HP9A※、NZG-80HQ5A※、NZG-80HQ7A※、NZG-80HQ9A※、NZG-80MN5A※、NZG-80MN7A※、NZG-80MN9A※、NZG-80MP5A※、NZG-80MP7A※、NZG-80MP9A※、NZG-80MQ5A※、NZG-80MQ7A※、NZG-80MQ9A※、NZG-80SN5A※、NZG-80SN7A※、NZG-80SN9A※、NZG-80SP5A※、NZG-80SP7A※、NZG-80SP9A※、NZG-80SQ5A※、NZG-80SQ7A※、NZG-80SQ9A※、NZG-80WN5A※、NZG-80WN7A※、NZG-80WN9A※、NZG-80WP5A※、NZG-80WP7A※、NZG-80WP9A※、NZG-80WQ5A※、NZG-80WQ7A※、NZG-80WQ9A※	※製修番号が9N21431から9N23650までかつバーナー型式が「LGXLU 30-1Z」のものに限る。