

# 事後調査報告書 (工事の完了後)

－小田急電鉄小田原線(代々木上原駅～梅ヶ丘駅間)の  
連続立体交差及び複々線化事業－

令和2年2月



東 京 都  
小田急電鉄株式会社

## 目 次

1. 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地	1
2. 対象事業の名称及び種類	1
3. 対象事業の内容の概略	1
4. 事後調査の結果の概略	2
4.1 騒音	2
4.2 振動	2
4.3 水文環境	3
5. 対象事業の目的、内容等	4
5.1 対象事業の目的	4
5.2 対象事業の内容	4
5.3 評価書提出後の手続き等の経緯	11
6. 環境保全措置の実施状況	14
6.1 騒音	14
6.2 振動	16
6.3 水文環境	17
7. 事後調査の結果	18
7.1 騒音	18
7.2 振動	28
7.3 水文環境	42
8. その他	56
8.1 事後調査を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 並びにその委託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地	56
8.2 事後調査報告書の作成に当たって参考とした資料の目録	56
8.3 連絡先	56

### 資料編

1. 騒音	資 1
2. 振動	資 39