

5 その他

5.1 事後調査を実施した者及び受託業務者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

[実施者]

名称 : 東京二十三区清掃一部事務組合
代表者 : 管理者 山崎 孝明
所在地 : 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号

[受託者]

(大気汚染、騒音・振動測定)

名称 : 株式会社市川環境アセス 東京支社
代表者 : 支社長 井口 卓行
所在地 : 東京都葛飾区西水元六丁目1番12号

5.2 添付資料等一覧

5.2.1 事後調査結果

- (1) 事後調査結果 大気汚染 (別紙1) (p. 8～41)
騒音・振動 (別紙2) (p. 42～51)
土壌汚染 (別紙3) (p. 52～57)
地盤 (別紙4) (p. 58～65)
水循環 (別紙5) (p. 66～68)
廃棄物 (別紙6) (p. 69～72)
- (2) 環境保全のための措置の実施状況 (電波障害) (別紙7) (p. 73)
- (3) 環境影響評価の経緯 (別添1) (p. 74)
- (4) 許認可の状況 (別添1) (p. 74)
- (5) 工事の実施状況及び事後調査の実施状況 (別添1) (p. 74)
- (6) 対象事業に係る工事の実施状況及び事後調査の実施状況【変更後】 (別添2-1) (p. 75)
- (7) 対象事業に係る工事の実施状況及び事後調査の実施状況【変更前】 (別添2-2) (p. 76)

5.2.2 現地測定結果

- (1) 資料編

5.3 連絡先

名称 : 東京二十三区清掃一部事務組合
所在地及び電話番号 : 東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号 03 (6238) 0915
担当部署の名称 : 建設部計画推進課