

環境局都民の声窓口に寄せられた都民の声（令和3年6月分）

◆ 対応事例

対応事例 1

件名	ビル解体に伴うアスベスト除去工事について
概要	ビル解体工事で散水やシート設置を行っておらず、粉じんが舞っています。このビル解体工事でアスベスト除去工事が行われたかどうか、行われた場合、必要な対策がとられていたか確認したいです。
対応	<p>23 区内におけるアスベスト関係の届出受付と対応は各区役所で行っているため区役所に連絡し、加えて、都職員が現地にて状況確認を行いました。</p> <p>その結果、解体現場では、アスベストを含む仕上塗材の除去が行われていることが分かりました。また、大気汚染防止法及び区要綱に基づく事前調査結果等の掲示板の設置に加え、除去後の飛散防止剤の塗布等の作業基準が遵守されており、必要な対策が取られていることが確認できました。</p> <p>なお、アスベストを含まない粉じん飛散防止対策については、シートの設置や散水その他の対策を実施するよう施工業者に指導を行いました。</p> <p>今後とも、都民の方にご不安を与えないよう関係機関と連携し適切な対応に努めてまいります。</p> <p>・東京都アスベスト情報サイト https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/emission_control/asbestos/index.html</p>