西東京市内の駐車場における泡消火剤流出事故による地下水への影響調査結果

単位:ng/L

単位:ng/L

単位:ng/L

——————————————————————————————————————					十世·118/ 上					+ 12 · 116/ L
所在地	地点番号	4 月調査 調査日:4/17~4/30			7 月調査 調査日:7/16~7/18			10月調査 調査日:10/17~10/21		
		PFOS及び PFOA	P F O S	PFOA	PFOS及び PFOA	PF0S	PFOA	PFOS及 びPFOA	PF0S	PFOA
西東京市	1	0.3未満	0.1未満	0.2未満	0.3未満	0.1未満	0.1未満	0.3未満	0.1未満	0.1未満
	2	1.2	0.9	0.3	0.9	0.8	0.1	10	0.7	10
	3	9.8	6.1	3.7	9.5	5.5	4.0	10	5.0	5.4
	4	4.4	2.6	1.8	4.5	2.3	2.2	4.2	2.2	2.0
	5	0.3	0.1	0.2未満	0.3未満	0.1	0.1	0.6	0.3	0.3
	6	7.7	4.5	3.2	7.6	3.7	3.9	6.5	3.1	3.4
	7	12	5.0	6.9	10	3.9	6.1	10	4.8	5.5
	8	10	5.4	5.1	12	3.7	9.0	12	4.1	8.0
	9	0.9	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5	10	0.4	10
	10	7.1	3.4	3.7	5.0	2.1	2.9	6.7	2.8	3.9
	11	15	10	4.5	12	7.5	4.9	12	7.4	4.8
練馬区	12	4.4	2.7	1.7	3.8	2.0	1.7	5.2	3.3	1.9
	13	16	13	3.9	16	13	2.8	23	19	3.6
	14	4.7	2.1	2.6	5.7	2.9	2.8	14	9.7	4.2
	15	1.2	1.0	0.2未満	1.1	0.8	0.2	2.1	1.6	0.4
	16	34	26	7.6	37	28	9.1	31	24	7.4