西東京市内の駐車場における泡消火薬剤流出事故による地下水への影響調査結果

単位：ng/L

所在地	地点番号	令和７年度												令和８年度					
		４月調査 調査日：4/17～4/30			７月調査 調査日：7/16～7/18			10月調査 調査日：10/17～10/21			1月調査 調査日：1/19～1/20			４月調査 調査日：4/20～4/21			10月調査 調査日：10 /19～10/20		
		ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	ＰＦＯＳ	ＰＦＯＡ	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	ＰＦＯＳ	ＰＦＯＡ	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	ＰＦＯＳ	ＰＦＯＡ	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	ＰＦＯＳ	ＰＦＯＡ	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	ＰＦＯＳ	ＰＦＯＡ	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	ＰＦＯＳ	ＰＦＯＡ
西東京市	1	0.3未満	0.1未満	0.2未満	0.3未満	0.1未満	0.1未満	0.3未満	0.1未満	0.1未満	0.3未満	0.1未満	0.1未満	0.3未満	0.1未満	0.2未満	0.3未満	0.1未満	0.2未満
	2	1.2	0.9	0.3	0.9	0.8	0.1	10	0.7	10	0.8	0.7	0.1未満	1.1	1.1	0.2未満	0.4	0.3	0.2未満
	3	9.8	6.1	3.7	9.5	5.5	4.0	10	5.0	5.4	12	7.8	4.7	9.5	6.2	3.4	5.2	2.9	2.3
	4	4.4	2.6	1.8	4.5	2.3	2.2	4.2	2.2	2.0	4.1	2.4	1.7	3.5	2.0	1.5	3.7	1.7	2.0
	5	0.3	0.1	0.2未満	0.3未満	0.1	0.1	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3未満	0.1	0.2未満	0.3未満	0.1未満	0.2未満
	6	7.7	4.5	3.2	7.6	3.7	3.9	6.5	3.1	3.4	7.5	3.5	4.0	6.1	2.8	3.3	4.9	1.9	2.9
	7	12	5.0	6.9	10	3.9	6.1	10	4.8	5.5	6.1	2.5	3.6	13	4.4	8.3	6.3	2.8	3.5
	8	10	5.4	5.1	12	3.7	9.0	12	4.1	8.0	10	5.7	4.3	8.0	4.6	3.4	8.8	3.0	5.8
	9	0.9	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5	10	0.4	10	0.8	0.6	0.2	0.9	0.7	0.3	0.9	0.3	0.6
	10	7.1	3.4	3.7	5.0	2.1	2.9	6.7	2.8	3.9	4.8	2.7	2.1	7.2	3.6	3.6	4.1	1.7	2.4
	11	15	10	4.5	12	7.5	4.9	12	7.4	4.8	13	8.4	4.8	12	8.3	4.1	9.5	6.0	3.5
練馬区	12	4.4	2.7	1.7	3.8	2.0	1.7	5.2	3.3	1.9	5.0	3.1	1.8	4.0	2.3	1.7	3.2	1.7	1.4
	13	16	13	3.9	16	13	2.8	23	19	3.6	15	11	3.6	15	11	4.2	14	10	3.7
	14	4.7	2.1	2.6	5.7	2.9	2.8	14	9.7	4.2	15	10	4.7	7.1	4.3	2.8	4.3	2.1	2.2
	15	1.2	1.0	0.2未満	1.1	0.8	0.2	2.1	1.6	0.4	5.5	2.9	2.5	1.1	0.9	0.2未満	0.8	0.6	0.2未満
	16	34	26	7.6	37	28	9.1	31	24	7.4	29	21	7.4	24	17	6.7	26	19	7.0