

諮問第 500 号

渋谷区笹塚一丁目の温泉動力の装置について

申請概要

- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1 | 申請者 | 櫻護謨株式会社 |
| 2 | 目的 | 温浴施設へ供給（浴用） |
| 3 | 申請地 | 渋谷区笹塚地内 |

□ 掘削工事の経緯

- | | |
|-----------------|--------|
| 令和 6 年 1 月 11 日 | 掘削許可処分 |
| 令和 7 年 8 月 22 日 | 掘削工事完了 |

□ 温泉井戸概要

- | | |
|-----|-------------------|
| 深 度 | 1,207 メートル |
| 泉 温 | 30.3 ℃ |
| 泉 質 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 |

□ 申請する動力

- | | |
|--------|-----------------|
| 出 力 | 3.7 キロワット |
| 吐出口断面積 | 13.58 平方センチメートル |
| 吐 出 量 | 100 リットル／分 |

□ 揚湯量 38.14 立方メートル／日**□ 申請地周辺の状況等**（図 1～3 及び写真①～③）

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 土 地 | 申請者所有 |
| 周辺概況 | 京王線笹塚駅から東に約 200m。周辺は住宅街や商業施設等が立地する。 |
| 既存源泉等（半径 1000m） | あり（図 2 参照） |
| 水道水源井戸等（半径 1000m） | なし |
| 湧 水（半径 1000m） | あり（図 2 参照） |




図1 申請地（広域図）




図2 周囲 1000m 付近の様子



図3 詳細図（撮影方向）



①申請地点



②申請地点周辺



③申請地点周辺

許可基準の適合状況及び 温泉部会における審議内容と主な意見について

【諮問第500号 渋谷区笹塚一丁目の温泉動力の装置について】

1 温泉動力の装置許可基準の適合状況

- (1) 温泉に係る地盤沈下防止対策及び適正利用について（参考資料1）
 - 半径1,000メートル以内に既存源泉あり
 - （揚湯量については地域一帯で日量150立方メートルに収まるよう、事業者間で協議済み）
- (2) 温泉動力の装置の許可に係る審査基準（参考資料2）
 - 吐出口断面積及び揚湯量は基準を満たす
- (3) 温泉掘削・動力許可に関わる井戸・湧水の取扱いについて（参考資料3）
 - 半径1,000メートル以内に配慮を要する井戸はない
 - 半径1,000メートル以内に湧水が存在するが、地域の環境の保全のため重要な役割を持つ湧水として区による指定等は受けていない

2 温泉部会における審議内容(主な意見、質疑等)

- (1) 審議結果：許可相当
- (2) 主な意見・質疑等
 - 深度の浅い井戸への影響を把握するために、敷地内の既設井戸の状況（揚水の有無や水位等）をモニタリングすることが望ましい。