



豊洲市場 配置図 4階

図 7.2-2(3) 廃棄物集積所の状況 (排気口の位置)

7.2.5 評価書の予測結果と事後調査の結果との比較検討

(1) 施設の供用に伴う悪臭（臭気指数）

調査地点（No. 1、4、7）における評価書の予測結果と事後調査の結果との比較は、表 7.2-4 に示すとおりである。

豊洲市場の敷地境界における臭気指数は環境確保条例に基づく第二種区域の規制基準である 12 以下と予測されており、事後調査結果の測定値はいずれの地点も 10 未満であったことから、予測結果と同様であった。

表 7.2-4 予測結果との比較（悪臭：臭気指数）

調査地点	予測結果	事後調査結果
No. 1	12 以下	10 未満
No. 4	12 以下	10 未満
No. 7	12 以下	10 未満