

## 8. その他

### 8.1 事後調査を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに事後調査の受託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

事後調査を実施した者及び業務受託者の名称等は、表 8.1-1 に示すとおりである。

表 8.1-1 事後調査を実施した者及び業務受託者の名称等

事後調査を実施した者	名称	東京都
	代表者の氏名	東京都知事 小池 百合子
	所在地	東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号
業務受託者	名称	株式会社上総環境調査センター
	代表者の氏名	代表取締役社長 浜田 康雄
	所在地	千葉県木更津市潮見 2-12

### 8.2 事後調査報告書の作成に当たって参考とした資料の目録

1. 「大気汚染測定結果ダウンロード、月報データ」(東京都環境局 HP)
2. 「地上気象観測指針」(平成 14 年、気象庁)
3. 「豊洲公園」(江東区ホームページ)
4. 「晴海ふ頭公園 (休園中)」(海上公園ナビ)
5. 「春海橋公園」(海上公園ナビ)

### 8.3 連絡先

名 称：東京都中央卸売市場豊洲市場

所 在 地：東京都江東区豊洲 6-6-1 電話番号：03-3520-8253

担当部署：豊洲市場設備課



# 資料編

1. 大気汚染 .....	1
(1) 気象調査結果 .....	1
(2) 道路の状況調査結果及び大気汚染調査地点 .....	6
(3) 評価書の予測結果と事後調査の結果との比較検討 .....	8
2. 騒音・振動 .....	10
(1) 騒音・振動調査結果 .....	10
(2) 道路の状況調査結果及び騒音・振動調査地点 .....	56
(3) 熱源施設等の稼働に伴う設備機器騒音の推計騒音レベル・低周波音レベル .....	58
3. 交通量 .....	61
(1) 関連車両調査結果 .....	61

