


3) 建設機械の稼働状況

事後調査日の建設機械の稼働状況は、表 2-5、表 2-6(1)～(5)及び図 2-5 に示すとおりである。










表 2-5 事後調査日の建設機械の稼働状況

調査時期	調査日	稼働建設機械	稼働位置	工事路線	工事地区
秋季	平成 28 年 11 月 7 日(月)	バックホウ	■A-1	環状 2 号線	有明地区
		トラッククレーン	■A-2	高速晴海線	豊洲地区
冬季	平成 29 年 1 月 16 日(月)	バックホウ	▲B-1	環状 2 号線	有明地区
		バックホウ	▲B-2		
		バックホウ	▲B-3		
		トラッククレーン	▲B-4	高速晴海線	豊洲地区
		トラッククレーン	▲B-5		
春季	平成 29 年 3 月 2 日(木)	バックホウ	●C-1	環状 2 号線	有明地区
		トラッククレーン	●C-2	高速晴海線	豊洲地区
		ラフタークレーン	●C-3		有明地区
		ラフタークレーン	●C-4		
繁殖期	平成 29 年 6 月 29 日(木)	ラフタークレーン	×D-1	高速晴海線	豊洲地区
		ラフタークレーン	×D-2		
		高所作業車	×D-3		有明地区
		ラフタークレーン	×D-4		
		高所作業車	×D-5		
		ラフタークレーン	×D-6		
夏季	平成 29 年 7 月 27 日(水)	高所作業車	◆E-1	高速晴海線	有明地区

※稼働位置記号は、図 2-5 の記号に対応する。



凡例

-  幹線街路
-  高速晴海線
-  土地区画整理事業施工区域
-  工事区間
-  秋季事後調査日の建設機械の稼働状況 (A-1~2)
-  冬季事後調査日の建設機械の稼働状況 (B-1~5)
-  春季事後調査日の建設機械の稼働状況 (C-1~4)
-  繁殖期事後調査日の建設機械の稼働状況 (D-1~6)
-  夏季事後調査日の建設機械の稼働状況 (E-1)



Scale 1:30,000

0 300 600 1,200m



図 2-5
事後調査日の建設機械の稼働状況

表 2-6(1) 秋季事後調査日における稼働建設機械




写真 A-1 バックホウ



写真 A-2 トラッククレーン

表 2-6(2) 冬季事後調査日における稼働建設機械



写真 B-1 バックホウ



写真 B-2 バックホウ



写真 B-3 バックホウ



写真 B-4 トラッククレーン



写真 B-5 トラッククレーン