



写真 3-7 環境保全のための措置の実施状況
(防じんネット付きの仮囲い 1)



写真 3-8 環境保全のための措置の実施状況
(防じんネット付きの仮囲い 2)



写真 3-9 環境保全のための措置の実施状況
(鉄板敷き)



写真 3-10 環境保全のための措置の実施状況
(現場内散水 1)



写真 3-11 環境保全のための措置の実施状況
(現場内散水 2)



写真 3-12 環境保全のための措置の実施状況
(周辺における清掃)