

第5章 事後調査報告書の提出時期など

変更後の事後調査工程表を表 5-1 に、変更前の事後調査工程表を表 5-2 に示す。

4 工区の工事スケジュール変更に伴い、4 工区に関する建設作業騒音及び建設作業振動の調査を平成 30 年度に実施した。

表 5-1 事後調査工程表（変更後）

┌───┐ : 変更部分

		平成 8年度	平成 9年度	平成 10年度	平成 11年～ 15年度	平成 16年～ 20年度	平成 21年～ 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 28年度	平成 29年度	平成 30年度	平成 31年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度	令和 10年度					
準備・整理 1工区 2工区 3工区 4工区				—																		清算					
					—																		事業完了	○			
騒音	建設作業騒音の状況															○											
	1工区 2工区 3工区 4工区																						(3工区は予測地点なし)				
機械の稼働状況、環境保全措置の実施状況																											
振動	建設作業振動の状況																										
	1工区 2工区 3工区 4工区																						(3工区は予測地点なし)				
機械の稼働状況、環境保全措置の実施状況																											
水質 汚濁	河川、放流口の水質																										
	環境保全措置の実施状況																										
陸上 植物	植物相、植物群落、生育環境																										
	緑の量																						△△△				
環境保全措置の実施状況					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△				
陸上 動物	哺乳類、鳥類、爬虫類及び両生類、 昆虫類、クモ類、土壌動物、生息環境																						△△△△				
	環境保全措置の実施状況																						○				
水生 生物	水生生物、生息環境																						△△△△				
	環境保全措置の実施状況				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
景観	眺望の状況																						△				
	環境保全措置の実施状況																						△				
史跡・ 文化財	文化財の状況	○																					○				
	環境保全措置の実施状況	○																					○				
報告書の提出時期														工事の 施行中 (その1)									工事の 施行中 (その2)			工事の 施行中 (その3)	工事の 完了後

注) ○は工事の施行中の調査
△は工事の完了後の調査

表 5-2 事後調査工程表 (変更前)

項目		年度		平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成			
		10年度	11~15年度	16~20年度	21~25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度					
準備・整理 1 工区 2 工区 3 工区 4 工区		清算																							
		事業完了 ○																							
		騒音	建設作業騒音の状況	1工区																					
				2工区																					
				3工区																					
4工区																									
		機械の稼働状況、環境保全措置の実施状況																							
振動	建設作業振動の状況	1工区																							
		2工区																							
		3工区																							
		4工区																							
		機械の稼働状況、環境保全措置の実施状況																							
水質汚濁	河川、放流口の水質																								
	環境保全措置の実施状況																								
陸上植物	植物相、植物群落、生育環境																								
	緑の量																								
		環境保全措置の実施状況																							
陸上動物	哺乳類、鳥類、爬虫類及び両生類、昆虫類																								
	環境保全措置の実施状況																								
水生生物	水生生物、生息環境																								
	環境保全措置の実施状況																								
景観	眺望の状況																								
	環境保全措置の実施状況																								
史跡・文化財	文化財の状況																								
	環境保全措置の実施状況																								
報告書の提出時期																									
注：○は工事の施行中の調査 △は工事完了後の調査																									

参考資料

工事の進捗状況

参考として平成 30 年度末の工事の着手状況を図-1 に示す。進捗率は 26.5% (総事業費ベース) である。平成 30 年度の資金計画の見直しにより総事業費が増加したため、総事業費ベースの進捗率は平成 29 年度末より減少した。




図-1 工事の着手状況（色付部分は着手済）