

事後調査報告書
工事の完了後（その1）

— 都市高速道路 高速外郭環状葛飾線建設事業 —

令和3年3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

目 次

	頁
1. 事業者等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地	1
1.1 環境影響評価の実施者（都市計画を定める者）	1
1.2 事業者	1
2. 対象事業の名称及び種類	1
3. 対象事業の内容の概略	1
4. 事後調査の結果の概略	2
5. 対象事業の目的、内容等	5
5.1 事業の目的	5
5.2 事業内容	5
5.3 評価書提出後の手続等の経過	9
6. 環境保全のための措置の実施状況	12
6.1 騒音	12
6.2 振動	14
6.3 低周波空気振動	15
6.4 水文環境	16
6.5 電波障害	16
6.6 景観	17
7. 事後調査の結果	19
7.1 大気汚染	19
7.2 騒音	35
7.3 振動	43
7.4 低周波空気振動（低周波音）	47
7.5 植物・動物	54
7.6 日照阻害	106
7.7 電波障害	114
7.8 景観	123
8. その他	133
8.1 事後調査を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに委託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地	133
8.2 事後調査報告書の作成に当たって参考とした資料の目録	133
8.3 連絡先	133

資料編 目次

	頁
1. 大気質測定結果	資 1
2. 騒音測定結果	資 17
3. 対象路線供用前後の騒音レベルの比較	資 18
4. 振動測定結果	資 19
5. 低周波空気振動測定結果	資 20
6. 陸上植物確認種一覧	資 21
7. 陸上動物確認種一覧	資 27
8. 水生生物確認種一覧	資 36
9. 時刻別日影の確認記録	資 38
10. 電波障害測定結果	資 41