

5 その他

(1) 事後調査を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

[実施者]

名 称：南山東部土地区画整理組合
代表者：理事長 森 俊勇
所在地：東京都稲城市百村^{もむら}1462-1 番地

[受託者]

名 称：パシフィックコンサルタンツ株式会社
代表者：代表取締役社長 重永 智之
所在地：東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地

(2) 添付資料等一覧

ア 事後調査の結果

- 1) 事後調査の結果（大気汚染）・・・・・・・・・・・・・・・・別紙 1（P. 9）
- 2) 事後調査の結果（騒音）・・・・・・・・・・・・・・・・別紙 2（P. 39）
- 3) 事後調査の結果（振動）・・・・・・・・・・・・・・・・別紙 3（P. 72）
- 4) 事後調査の結果（水質汚濁）・・・・・・・・・・・・・・・・別紙 4（P. 91）
- 5) 事後調査の結果（史跡・文化財）・・・・・・・・・・・・・・・・別紙 5（P. 121）
- 6) 事後調査の結果（廃棄物）・・・・・・・・・・・・・・・・別紙 6（P. 132）
- 7) 事後調査の結果（環境保全のための措置の実施状況
（水文環境、植物・動物、その他の項目））・・別紙 7（P. 142）

イ 環境影響評価の手續等の状況・・・・・・・・・・・・・・・・別添 1（P. 170）

- 1) 環境影響評価の手續の状況
- 2) 許認可等の状況
- 3) 工事等の進捗状況

ウ 事後調査の進捗状況・・・・・・・・・・・・・・・・別添 2（P. 173）

(3) 連絡先

ア 名 称 南山東部土地区画整理組合
イ 所在地及び電話番号 東京都稲城市百村^{もむら}1462-1 番地 042-378-5773
ウ 担当部署の名称 事務局