

5. その他

(1) 事後調査を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその委託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

[実施者]

名 称：足立区

代表者：足立区長 近藤 弥生

所在地：東京都足立区中央本町一丁目 17 番 1 号

名 称：東武鉄道株式会社

代表者：取締役社長 根津 嘉澄

所在地：東京都墨田区押上二丁目 18 番 12 号

[受託者]

名 称：パシフィックコンサルタンツ株式会社

代表者：代表取締役社長 重永 智之

所在地：東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地

(2) 添付資料等一覧

- ① 事後調査の結果 騒音・振動【建設作業騒音・建設作業振動】(別紙 1) (11～70 ページ)
- ② 事後調査の結果 廃棄物 (別紙 2) (71～87 ページ)
- ③ 環境影響評価手続等の状況 (別添 1) (88～92 ページ)
 - 1) 環境影響評価手続の状況
 - 2) 許認可の状況
 - 3) 工事の進捗状況
- ④ 事後調査の進捗状況 (別添 2) (93～94 ページ)
- ⑤ 資料編 【建設作業の騒音・振動】(資-1～資-22 ページ)

(3) 連絡先

名 称：足立区

所在地及び電話番号：東京都足立区中央本町一丁目 17 番 1 号 03-3880-5484

担当部署：都市建設部鉄道立体推進室竹の塚整備推進課

名 称：東武鉄道株式会社

所在地及び電話番号：東京都足立区東伊興三丁目 18 番 1 号 03-6807-1461

担当部署：鉄道事業本部改良工事部 竹ノ塚工事事務所