

2-280-1

事後調査報告書

(工事の完了後)

—杉並清掃工場建替事業—

令和元年 11 月

東京二十三区清掃一部事務組合

目 次

1	事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地	1
2	対象事業の名称及び種類	1
3	対象事業の内容の概略	1
4	事後調査の結果の概略	2
5	対象事業の目的、内容等	5
5.1	対象事業の目的	5
5.2	対象事業の内容	5
5.2.1	位置及び区域	5
5.2.2	事業の内容	7
5.2.3	供用の状況	15
5.3	評価書提出後の手続等の経過	21
5.3.1	環境影響評価手続の状況	21
5.3.2	許認可等の状況	22
5.3.3	事後調査の進捗状況	22
6	環境保全のための措置の実施状況	24
7	事後調査の結果	33
7.1	大気汚染	33
7.2	悪臭	66
7.3	騒音・振動	76
7.3.1	騒音	76
7.3.2	振動	93
7.4	日影	105
7.5	電波障害	120
7.6	景観	131
7.7	廃棄物	143
7.8	温室効果ガス	146
8	その他	151
8.1	事後調査を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに事後調査の委託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地	151
8.2	事後調査報告書の作成に当たって参考とした資料の目録	151
8.3	連絡先	151

