



予測結果



事後調查結果



冬至における清掃工場(市民センターを含む)による日影は8時から10時30分で、清掃工場以外(NAF第3ビル)による日影は14時から16時であった。清掃工場による日影は予測と同程度であった。

写真 7.4-1(1) 清掃工場西側敷地境界付近における天空図 (No. 1)

表 7.4-4(1) 日影時間の変化の程度 (No. 1)

No.1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	日影時間	
建替前											270分 (150分)
予測結果											270分 (150分)
事後調査結果											270分 (150分)

注1) : 清掃工場による日影時間帯、 : その他の日影時間帯

注2) () 内の時間は清掃工場による日影時間を示す。




写真 7.4-1(2) 清掃工場北西側敷地境界付近における天空図 (No. 2)

表 7.4-4(2) 日影時間の変化の程度 (No. 2)

No.2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	日影時間
建替前	▨	▨	▨	▨	▨					150分 (150分)
予測結果	▨	▨	▨	▨	▨					140分 (140分)
事後調査結果	▨	▨	▨	▨	▨				■	160分 (140分)

注1) ▨ : 清掃工場による日影時間帯、 ■ : その他の日影時間帯

注2) () 内の時間は清掃工場による日影時間を示す。




写真 7.4-1(3) 清掃工場北東側敷地境界付近における天空図 (No. 3)


表 7.4-4(3) 日影時間の変化の程度 (No. 3)

No.3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	日影時間
建替前										80分 (80分)
予測結果										70分 (70分)
事後調査結果										70分 (70分)


注1) : 清掃工場による日影時間帯、 : その他の日影時間帯

注2) () 内の時間は清掃工場による日影時間を示す。

予測結果



事後調査結果



冬至における清掃工場による日影はなく、清掃工場以外(個人住宅)による日影は8時から11時10分であった。清掃工場による日影は予測と同程度であった。

写真 7.4-1(4) 清掃工場東側敷地境界付近における天空図 (No. 4)


表 7.4-4(4) 日影時間の変化の程度 (No. 4)

No.4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	日影時間
建替前	■■■■■									190分 (0分)
予測結果	■■■■■									190分 (0分)
事後調査結果	■■■■■									190分 (0分)

注1) : 清掃工場による日影時間帯、 : その他の日影時間帯

注2) () 内の時間は清掃工場による日影時間を示す。

表 7.4-5 主要な地点における日影時間の変化の程度



注1) : 清掃工場による日影時間帯、: その他の日影時間帯

注2) () 内の時間は清掃工場による日影時間を示す。

(5) 予測結果と事後調査結果との比較検討

ア 予測した事項

① 特に配慮すべき施設等における日影の状況の変化の程度

清掃工場による時刻別日影の状況は、図 7.4-2(2) (p. 111 参照) 及び図 7.4-3(2) (p. 113 参照) に示すとおりであり、概ね予測したとおりの結果であった。

② 冬至日における日影の範囲及び状況の変化の程度

a 冬至日における計画建築物等の日影の範囲及び変化の程度

清掃工場による等時間日影の状況は、図 7.4-3(1) (p. 112参照) 及び図 7.4-3(2) (p. 113 参照) に示すとおり、規制の範囲内であり、概ね予測したとおりの結果であった。

b 主要な地点における日影の変化の程度

主要な地点における冬至日の日影の状況は、表 7.4-5 に示すとおりであり、概ね予測したとおりの結果であった。