

# 事後調査報告書

工事の施行中（その3）

－（仮称）東京港臨港道路中防内5号線、中防外5号線及び中防外3号線道路建設計画－

令和元年11月

東京都



## 目 次

1. 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 .....	1
2. 対象事業の名称及び種類 .....	1
3. 対象事業の内容の概略 .....	1
4. 事後調査の結果の概略（調査項目：大気汚染、騒音・振動、水質汚濁、土壤汚染、地盤、水循環、生物・生態系（鳥類）、生物・生態系（水生生物）、廃棄物） .....	4
5. その他 .....	10

### 別紙 1

事後調査の結果 .....	11
調査項目：大気汚染 .....	11
1. 調査事項 .....	11
2. 調査地域 .....	12
3. 調査手法 .....	12
4. 調査結果 .....	22

### 別紙 2

事後調査の結果 .....	63
調査項目：騒音・振動 .....	63
1. 調査事項 .....	63
2. 調査地域 .....	63
3. 調査手法 .....	64
4. 調査結果 .....	69

### 別紙 3

事後調査の結果 .....	99
調査項目：水質汚濁 .....	99
1. 調査事項 .....	99
2. 調査地域 .....	99
3. 調査手法 .....	99
4. 調査結果 .....	102

別紙 4

事後調査の結果 .....	111
調査項目：土壤汚染 .....	111
1. 調査事項 .....	111
2. 調査地域 .....	111
3. 調査手法 .....	111
4. 調査結果 .....	113

別紙 5

事後調査の結果 .....	123
調査項目：地盤 .....	123
1. 調査事項 .....	123
2. 調査地域 .....	123
3. 調査手法 .....	123
4. 調査結果 .....	128

別紙 6

事後調査の結果 .....	135
調査項目：水循環 .....	135
1. 調査事項 .....	135
2. 調査地域 .....	135
3. 調査手法 .....	135
4. 調査結果 .....	139

別紙 7

事後調査の結果 .....	145
調査項目：生物・生態系（鳥類） .....	145
1. 調査事項 .....	145
2. 調査地域 .....	145
3. 調査手法 .....	145
4. 調査結果 .....	150

別紙 8

事後調査の結果 .....	169
調査項目：生物・生態系（水生生物） .....	169
1. 調査事項 .....	169
2. 調査地域 .....	169
3. 調査手法 .....	169
4. 調査結果 .....	173

別紙 9

事後調査の結果 .....	191
調査項目：廃棄物 .....	191
1. 調査事項 .....	191
2. 調査地域 .....	191
3. 調査手法 .....	191
4. 調査結果 .....	192

別添 1

環境影響評価手続き等の状況 .....	201
1. 環境影響評価手続き等の状況 .....	201
2. 許認可等の状況 .....	201

別添 2

事後調査報告書の提出予定時期 .....	202
1. 事後調査報告書の提出予定時期 .....	202

