

2-318-1

事後調査報告書

(工事の施行中その1)

—目黒清掃工場建替事業—

令和2年11月

東京二十三区清掃一部事務組合

目 次

1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地	1
2 対象事業の名称及び種類	1
3 対象事業の内容の概略	1
4 事後調査の結果の概略	4
5 その他	6
別紙1	
事後調査の結果	7
調査項目(大気汚染)	7
1 調査事項	7
2 調査地域	7
3 調査方法	7
4 調査結果	11
4.1 事後調査の結果の内容	11
4.2 評価書の予測結果と事後調査の結果との比較検討	27
別紙2	
事後調査の結果	29
調査項目(騒音・振動)	29
1 調査事項	29
2 調査地域	29
3 調査方法	29
4 調査結果	32
4.1 事後調査の結果の内容	32
4.2 評価書の予測結果と事後調査の結果との比較検討	38
別紙3	
事後調査の結果	40
調査項目 環境保全のための措置の実施状況(土壤汚染、地盤、水循環、電波障害、自然との触れ合い活動の場、廃棄物)	40
1 調査方法	40
2 調査結果	40
別添1	
1 環境影響評価の手続経過	51
2 関係許認可の状況	51
3 工事の実施状況及び事後調査の実施状況	51
別添2-1 工事の実施状況及び事後調査の実施状況(変更後)	52
別添2-2 工事の実施状況及び事後調査の実施状況(変更前)	53

