ボーリング名	地点②　（ＳＥ）	調査位置	東京都北区志茂一丁目2－36			北緯	35° 46’ 30.4”
発注機関	東京二十三区清掃一部事務組合			調査期間	平成 29年 7月 13日 ～ 29年 7月 25日	東経	139° 43’ 56.2”
調査業者名	株式会社 日建技術コンサルタント 電話（03－3349－8901）	主任技師	原　弘泰	現場代理人	堀　善雄	コア鑑定者	小山　毅	ボーリング責任者	後藤　仁
孔口標高	A.P.＝3.75m	角度	180°上 90° 下0° 0°	方向	北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直90° 水平0° 0°	使用機種	試錐機：東邦地下工機製　D0－D型　ハンマー落下用具：半自動落下型
総掘進長	60.35m								エンジン：ヤンマー製　NFD10型　ポンプ：東邦地下工機製　BG－4型



図 8.5-3(1)　ボーリング柱状図（地点②）



図 8.5-3(2)　ボーリング柱状図（地点②）



図 8.5-3(3) ボーリング柱状図（地点②）



図 8.5-3(4)　ボーリング柱状図（地点②）