

ボーリング柱状図


調査名 地質調査（27南東-南多摩尾根幹線）

ボーリングNo	5	3	3	9	3	3	5	8	0	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	H27-8				調査位置		東京都稲城市浜坂地内						北緯		35° 37' 54.78"									
発注機関	東京都南多摩東部建設事務所						調査期間		平成 28年 2月 1日 ~ 28年 2月 15日						東経		139° 28' 30.32"							
調査業者名					主任技師				現代代理人		コア鑑定者				ボーリング責任者									
孔口標高	AP = 122.71m		角		180° 上 90° 下 0°		方		北 0° 270° 西 180° 南 90° 東		地盤勾配		鉛直 90° 水平 0° 32°		使用機種		試錐機		YBM-1WA		ハンマー 落下用具		半自動	
総掘進長	33.35m		度		0°		向				エンジン		YANMER NFD9		ポンプ		PC3513							






図 5. 1-2 (16) 柱状図 (B-8②)

ボーリング柱状図

調 査 名 水環境調査委託（27南東一南多摩尾根幹線）

事業・工事名

ボーリングNo.	5	3	3	9	3	3	5	7	1	0	1
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

シート No. 53393357101

ボーリング名	H28-1		調査位置	東京都多摩市連光寺6丁目地内				北緯	35° 37' 55.000"	
発注機関	東京都南多摩東部建設事務所				調査期間	平成28年 9月 5日～平成28年10月12日			東経	139° 28' 04.000"
調査業者名	土田建設株式会社		主任技師	現代場人		コ	定	ア	ボーリング責任者	
孔口標高	AP 145.99m		方	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	地盤勾配	水平 0° 鉛直 15°	使用試験機	YSO-1H	ハンマー落下用具	
総掘進長	55.00m		度	向	向	向	エンジン	NFD-12M	ポンプ	池上精機K-20

[illegible]

图 5.1-2(17) 柱状图(B-9①)

ボーリング柱状図

調 査 名 水環境調査委託（27南東-南多摩尾根幹線）

ボーリングNo. 5 3 3 9 3 3 5 7 1 0 2

事業・工事名

シートNo. 53393357101

ボーリング名 H28-2		調査位置 東京都多摩市連光寺6丁目地内		北 緯 35° 37′ 58.0000″	
発 注 機 関 東京都南多摩東部建設事務所			調査期間 平成28年 9月 5日～平成28年10月12日		東 経 139° 28′ 01.0000″
調査業者名		主任技師		現代理人	コ 鑑 定 者
孔 口 標 高	A P 141.84m	角 度	180° 上 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 東 90° 180° 南
総 掘 進 長	48.00m	地 盤 勾 配	給 直 90°	使用機種	試 錐 機 YMB-1WA エ ン ジ ン NFD-12M
				ハンマー落下用具	その他（不明含む）
				ポンプ	ヤンマー c p 50

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色相対密度	相対密度	記事	地盤材料の工学的分類	孔内水位／測定月日	標準貫入試験				原位置試験		試験採取		室内掘進月日						
											深	10cm毎の打撃回数	打撃回数／貫入量	N値	深	試験名及び結果 (透水圧試験 0M・H)	深	試験採取番号							
																				度	01	02	03	度	度
m	m	m	m					事		m	1	0	2	0	3	0	m		m	号	方	法	試	験	日
1	141.46	0.38	0.38	砕石とアスファルトの互層埋土	灰	非常に硬い	軟らかい	表層のアスファルト、砕石。 φ40mmの角礫を含む。 埋土。確度じりの粘性土。 φ40mmの角礫を含む。 スコリアを含む、黒褐色～暗褐色のローム層。 3.00～3.90mのコアはやや硬い。																	
2	140.84	0.62	1.00		黒褐	中ぐらい	中位																		
3	140.44	0.40	1.40		黒褐	中ぐらい	中位																		
4					黒褐	中ぐらい	中位																		
5	138.84	3.80	5.00		暗褐	中ぐらい	中位																		
6	136.04	0.80	5.80		暗褐	中ぐらい	中位																		
7				火山灰質粘性土	灰褐	中ぐらい	軟らかい	火山灰質の粘性土。 φ2～5mmの細礫をわずかに含む。全体に軟質で軽石を含む。																	
8	133.34	2.70	8.50		黄褐	中ぐらい	軟らかい																		
9	132.64	0.70	9.20		乳白灰	中ぐらい	中位	乳白色の火山灰。 9.65～9.85mの粒子は粗粒。																	
10	131.99	0.65	9.85		火山灰	中ぐらい	中位	火山灰質の粘性土。 全体に軟質で軽石が混入。																	
11				火山灰質粘性土	灰褐	中ぐらい	軟らかい																		
12	129.49	2.50	12.35		細砂	中ぐらい	中位	細砂。 13.10～13.35m シルト質。																	
13	127.89	1.60	13.95		砂利・礫混り砂	中ぐらい	中位	確度じりの細砂。 礫は亜角礫～亜円礫。礫含有率は5%程度。 砂利・礫混り砂の砂質シルト。 砂は細砂。礫は砂岩、泥岩など。																	
14	127.44	0.45	14.40		灰～褐灰	中ぐらい	中位																		
15	127.04	0.40	14.80		灰褐	中ぐらい	中位																		
16																									
17																									
18				砂利・礫混り砂質シルト	青灰	密な	硬い																		
19																									
20																									
21	120.44	6.60	21.40		砂質シルト	中ぐらい	中位	均質な砂質シルト。																	
22	119.74	0.70	22.10		赤褐	中ぐらい	中位	礫層。褐色～褐灰色を主体とした雑色を呈する。 φ20～50mmの礫が主体。砂岩、泥岩、安山岩、チャートの亜円礫を多く含む。 25.30～25.60m 安山岩礫。25.85～26.05m φ2～10mmの細礫の密集層がある。																	
23	119.19	0.55	22.65		褐	密な	硬い																		
24	118.74	0.45	23.10		褐	密な	硬い																		
25	118.44	0.30	23.40		褐	密な	硬い																		

図 5. 1-2 (19) 柱状図(B-10①)




図 5. 1-2 (20) 柱状図 (B-10②)

ボーリング柱状図

調 査 名 地質調査（28南東－南多摩尾根幹線）

ボーリングNo	H 2 8 - 5 - 3				
---------	---------------	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo 1

ボーリング名	H 2 8 - 3	調査位置	東京都多摩市唐木田三丁目から東京都稲城市坂浜地内	北 緯	35° 37' 29.60"
発 注 機 関	東京都南多摩東部建設事務所	調査期間	平成 28年 11月 22日 ~ 28年 11月 28日	東 経	139° 28' 2.39"
調 査 業 者 名		主任技師		現 場 代 理 人	コ ア 鑑 定 者
孔 口 標 高	A. P +135.79m	角	180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
地 盤 勾 配	鉛 直 90° 水 平 0°	使用機種	試 錐 機	Y B M - 0 5	ハンマー 落下用具
総 掘 進 長	27.14m	エンジン	NS 7 5	ポン プ	半 自 動 装 置
					B G - 2




図 5. 1-2 (21) 柱状図(B-11①)




図 5. 1-2(22) 柱状図(B-11②)

ボーリング柱状図

調査名 地質調査（28南東－南多摩尾根幹線）

ボーリングNo	H	2	8	-	4						
---------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo 1

ボーリング名	H28-4			調査位置		東京都多摩市唐木田三丁目から東京都稲城市坂浜地内					北緯	35° 37' 31.66"						
発注機関	東京都南多摩東部建設事務所					調査期間		平成 28年 11月 1日 ～ 28年 11月 8日			東経	139° 28' 3.76"						
調査業者名	主任技師					現場代理人		コア鑑定者			ボーリング責任者							
孔口標高	A.P. +136.66m		角	180°上 90°下		方	北 0° 270°西 180°南 90°東		地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°		使用機種	試錐機	YBM-05		ハンマー落下用具	半自動装置	
総掘進長	31.30m		度	0°		向			エンジン	NS60		ポンプ	V-5					




図 5. 1-2 (23) 柱状図(B-12①)




図 5. 1-2 (24) 柱状図 (B-12②)

ボーリング柱状図

調査名 地質調査（28南東－南多摩尾根幹線）

ボーリングNo	H 2 8 - 5								
---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo 1

ボーリング名	H 2 8 - 5	調査位置	東京都多摩市唐木田三丁目から東京都稲城市坂浜地内	北緯	35° 37' 45.19"
発注機関	東京都南多摩東部建設事務所	調査期間	平成 28年 11月 7日 ～ 28年 11月 15日	東経	139° 29' 2.27"
調査業者名		主任技師		現代場	コ 鑑 定 者
孔口標高	A.P +115.74m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 90° 西 180° 東
総掘進長	28.45m	地盤勾配	鉛直 水平 0° 90° 0°	使用機種	試錐機 YBM-05 エンジン NS60
				ハンマー落下用具	ポンプ
					半自動装置 V-5




図 5. 1-2(25) 柱状図 (B-13)

ボーリング柱状図

調 査 名 地質調査（28南東－南多摩尾根幹線）

ボーリングNo H 2 8 - 5 - 2

事業・工事名

シートNo 1

ボーリング名	H 2 8 - 5 - 2	調査位置	東京都多摩市唐木田三丁目から東京都稲城市坂浜地内	北 緯	35° 37' 46.70"
発 注 機 関	東京都南多摩東部建設事務所	調査期間	平成 28年 11月 22日 ~ 28年 11月 29日	東 経	139° 29' 5.83"
調 査 業 者 名		現代 場 人		コ 鑑 定 者	
孔 口 標 高	AP +108.74m	角	180° 上 90° 下 0° 0°	方 向	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南
地 盤 勾 配		鉛 直 90° 水 平 0°		使用 機 種	試 錐 機 Y S O - 1
総 掘 進 長	22.45m	度		ハンマー 落下用具	半 自 動 装 置
				ボ ン プ	V - 5




図 5.1-2(26) 柱状図(B-14)