

5. その他

- (1) 事後調査を実施した者の氏名及び住所並びに事後調査の全部又は一部を委託した場合にあっては、その委託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

[実施者]

名	称	東海旅客鉄道株式会社
代表者の氏名		代表取締役社長 金子 慎
主たる事務所の所在地		愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

[受託者]

名	称	中央新幹線環境関連調査共同企業体
代表者の氏名		ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 森下 忠司
主たる事務所の所在地		愛知県名古屋市中村区名駅五丁目33番10号

- (2) 添付資料等一覧

【事後調査の結果】

- ・別紙1 大気質
 - ア. 建設機械の稼働に係る大気質（二酸化窒素及び浮遊粒子状物質） (別紙1-1)
 - イ. 建設機械の稼働に係る粉じん等 (別紙1-2)
- ・別紙2 騒音
 - ア. 建設機械の稼働に係る騒音 (別紙2-1)
- ・別紙3 振動
 - ア. 建設機械の稼働に係る振動 (別紙3-1)
- ・別紙4 水質
 - ア. 切土工等又は既存の工作物の除去に係る水の濁り (別紙4-1)
 - イ. トンネルの工事に係る水の濁り (別紙4-2)
 - ウ. 工事施工ヤード及び工事用道路の設置に係る水の濁り (別紙4-3)
 - エ. 切土工等又は既存の工作物の除去に係る水の汚れ (別紙4-4)
 - オ. トンネルの工事に係る水の汚れ (別紙4-5)
- ・別紙5 地下水
 - ア. 切土工等又は既存の工作物の除去に係る地下水の水質及び水位 (別紙5-1)
 - イ. トンネルの工事に係る地下水の水質及び水位 (別紙5-2)
- ・別紙6 地盤沈下
 - ア. 切土工等又は既存の工作物の除去に係る地盤沈下 (別紙6-1)
 - イ. トンネルの工事に係る地盤沈下 (別紙6-2)
- ・別紙7 土壌汚染
 - ア. 切土工等又は既存の工作物の除去に係る土壌汚染 (別紙7-1)
 - イ. トンネルの工事に係る土壌汚染 (別紙7-2)

- ・別紙 8 動物
 - ア. 工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、トンネルの工事、工事施工ヤード及び工事用道路の設置）に係る重要な種及び注目すべき生息地 (別紙 8-1)
- ・別紙 9 植物
 - ア. 工事の実施（トンネルの工事、工事施工ヤード及び工事用道路の設置）に係る重要な種及び群落 (別紙 9-1)
- ・別紙 10 廃棄物等
 - ア. 切土工等又は既存の工作物の除去に係る建設工事に伴う副産物 (別紙 10-1)
 - イ. トンネルの工事に係る建設工事に伴う副産物 (別紙 10-2)
- ・別紙 11 温室効果ガス
 - ア. 工事の実施（建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行、建設資材の使用、廃棄物の発生）に係る温室効果ガス (別紙 11-1)
- ・別紙 12 その他の環境保全措置の実施状況 (別紙 12-1)
 - (大気質、騒音、振動、水資源、生態系)

【環境影響評価の手続等の状況（別添 1）】

1. 環境影響評価の手続の状況
2. 許認可の状況

【工事及び事後調査の進捗状況（別添 2）】

1. 工事の進捗状況
2. 事後調査の進捗状況

【資料編】

1. 大気質
2. 騒音
3. 振動
4. 動物
5. 植物
6. 生態系

(3) 連絡先

名	称	東海旅客鉄道株式会社 環境保全事務所（東京）
所在地及び電話番号		東京都港区高輪 3-24-16 品川偕成ビル 3F 03-5462-2781