

環境影響評価の手続等の状況

1. 環境影響評価の手続の状況

環境影響評価の手続の状況は、表 1-1 に示すとおりである。

表 1-1 環境影響評価の手続の状況

環境影響評価の手続	提出年月	備考
環境影響評価書	平成 26 年 8 月	
事後調査計画書	平成 26 年 11 月	
工事着工届	平成 26 年 11 月	
事後調査報告書 (工事の施行中その 1)	平成 29 年 6 月	調査項目：水質、地下水、地盤沈下、 土壌汚染、廃棄物等、温室効果ガス、 その他（環境保全措置の実施状況）
事後調査報告書 (工事の施行中その 2)	令和元年 6 月	調査項目：大気質、騒音、振動、水質、 地下水、地盤沈下、土壌汚染、動物、 植物、廃棄物等、温室効果ガス、その 他（環境保全措置の実施状況）

2. 許認可の状況

許認可の状況は、表 1-2 に示すとおりである。

表 1-2 許認可の状況

許認可の手続	根拠法令	許認可の年月
中央新幹線品川・名古屋間 工事実施計画（その 1）	全国新幹線鉄道整備法	平成 26 年 10 月
中央新幹線品川・名古屋間 工事実施計画（その 2）	全国新幹線鉄道整備法	平成 30 年 3 月
中央新幹線品川・名古屋間 の大深度地下使用	大深度地下の公共的使用に 関する特別措置法	平成 30 年 10 月
中央新幹線品川・名古屋間 工事実施計画の変更	全国新幹線鉄道整備法	令和 3 年 3 月


工事及び事後調査の進捗状況

1. 工事の進捗状況

東京都内における平成 31 年 4 月～令和 3 年 3 月までの工事の実施箇所及び工事の進捗状況は表 2-1 のとおりである。また実施箇所の位置を図 2-1 に示す。

表 2-1 平成 31 年 4 月～令和 3 年 3 月までの工事の進捗状況


実施箇所	進捗状況
品川駅	・掘削・支保工の準備工（地中連続壁工）等を行った。
北品川非常口	・躯体構築工等を行い、令和元年 12 月に完成した。
第一首都圏トンネル （北品川工区）	・掘削工に用いるシールド機組立工、シールド機発進準備工等を行った。
目黒川変電所	・上床版構築工、掘削工、地下躯体構築工等を行った。
東雪谷非常口	・準備工（仮土留め工）、地中連続壁工等を行った。
小野路非常口	・ニューマチックケーソン工等を行い、令和 3 年 1 月に完成した。
第一首都圏トンネル （小野路工区）	・シールド機発進準備工等を行った。
上小山田非常口	・準備工（工事施工ヤードの造成等）、ニューマチックケーソン工等を行った。



凡例

- 計画路線 (トンネル部)
- 都県境
- 区市境
- 工事の実施箇所

図 2-1(1) 工事実施箇所



2. 事後調査の進捗状況

事後調査報告書の提出時期及び今後の予定は、表 2-2 に示すとおりである。

品川駅の資材及び機械の運搬に用いる車両運行に係る大気質・振動・騒音の調査時期について、事後調査報告書（その 2）では、2019～2020 年度に調査予定であったが、工事工程を再精査した結果、2021～2022 年度が最盛期であると考えられるため、事後調査を見送った。

北品川地区の資材及び機械の運搬に用いる車両運行に係る大気質・振動・騒音の調査時期について、事後調査報告書（その 2）では、2019～2020 年度に調査予定であったが、工事工程を再精査した結果、2021～2022 年度が最盛期であると考えられるため、事後調査を見送った。

表2-2(1) 事後調査報告書の提出時期(品川駅)(変更後)

種類	年度	工事の施行中											工事の完了後 (供用開始後)	備考		
		2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度			2026年度	2027年度
品川駅	掘削・支保工	[Bar chart showing construction period from 2015 to 2027]														
	仮設工	[Bar chart showing construction period from 2015 to 2027]														
	躯体構築工	[Bar chart showing construction period from 2015 to 2027]														
	埋戻工	[Bar chart showing construction period from 2015 to 2027]														
	電気機械設備工	[Bar chart showing construction period from 2015 to 2027]														
事後調査項目	大気質	二酸化窒素 浮遊粒子状物質	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												
		粉じん等	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												
	騒音	騒音	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												
		騒音	工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												
	振動	振動	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												
		振動	工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												
	微気圧波	微気圧波	工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												調査対象外
	低周波音	低周波音	工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												調査対象外
	水質	水の濁り	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												
		水の汚れ	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												
	地下水	地下水の水質及び水位	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												
			工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												
	水資源	水資源	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												
			工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												
	地盤	地盤沈下	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												
			工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												
	土壌	土壌汚染	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												
	その他の環境要素	日照障害	工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												調査対象外
		電波障害	工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												調査対象外
		文化財	工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												調査対象外
	動物	重要な種及び注目すべき生息地	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												調査対象外
			工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												調査対象外
	植物	重要な種及び群落	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												調査対象外
			工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												調査対象外
	生態系	地域を特徴づける生態系	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												調査対象外
			工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												調査対象外
	景観	景観	工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												調査対象外
	人と自然との触れ合いの活動の場	主要な人と自然との触れ合いの活動の場	工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												調査対象外
	廃棄物等	建設工事に伴う副産物	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]												
		廃棄物等	工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]												
温室効果ガス	温室効果ガス	工事の施行中	[Monitoring period from 2015 to 2027]													
		工事の完了後	[Monitoring period from 2021 to 2027]													

凡例
 ●---→ 期間中に必要な回数調査を実施する項目
 ◆ 1回調査を実施する項目
 期間中に調査を実施し、(a)と同時に報告書を提出する項目(必要に応じて上記以外の時期に報告書を提出する場合がある)

事後調査報告書
 [工事の施行中(品川駅①)]
 事後調査報告書
 その1にて報告済

事後調査報告書
 [工事の施行中(品川駅②)]
 事後調査報告書
 その2にて報告済

事後調査報告書
 [工事の施行中(品川駅③)]
 事後調査報告書
 その3(今回報告)

事後調査報告書
 [工事の施行中(品川駅④)]

事後調査報告書
 [工事の施行中(品川駅⑤)]

事後調査報告書
 [工事の施行中(品川駅⑥)]

事後調査報告書
 [工事の施行中(品川駅⑦)]

事後調査報告書
 [工事の完了後]

表2-2(2) 事後調査報告書の提出時期(北品川地区)(変更後)

種類	年度		工事の施行中										工事の完了後 (供用開始後)	備考		
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	1年目			
(非常開口)	地中連続壁工															
	掘削工															
	構築工															
	建屋築造工															
変電施設	電気機械設備工															
	掘削工															
	内部構築工															
電気機械設備工	電気機械設備工															
	電気設備工															
大気質	二酸化窒素 浮遊粒子状物質	工事の施行中														
	粉じん等	工事の施行中														
騒音	騒音	工事の施行中														
		工事の完了後														
振動	振動	工事の施行中														
		工事の完了後														
微気圧波	微気圧波	工事の完了後														
低周波音	低周波音	工事の完了後														
水質	水の濁り	工事の施行中														
	水の汚れ	工事の施行中														
地下水	地下水の水質及び水位	工事の施行中														
		工事の完了後														
水資源	水資源	工事の施行中														
		工事の完了後														
地盤	地盤沈下	工事の施行中														
		工事の完了後														
土壌	土壌汚染	工事の施行中														
		工事の完了後														
その他の環境要素	日照障害	工事の完了後														
	電波障害	工事の完了後														
動物	重要な種及び注目すべき生息地	工事の施行中														
		工事の完了後														
植物	重要な種及び群落	工事の施行中														
		工事の完了後														
生態系	地域を特徴づける生態系	工事の施行中														
		工事の完了後														
景観	景観	工事の完了後														
人と自然との触れ合いの活動の場	主要な人と自然との触れ合いの活動の場	工事の完了後														
廃棄物等	建設工事に伴う副産物	工事の施行中														
	廃棄物等	工事の完了後														
温室効果ガス	温室効果ガス	工事の施行中														
		工事の完了後														

凡例
 期間中に必要な回数調査を実施する項目
 1回調査を実施する項目
 期間中に調査を実施し、(a)と同時に報告書を提出する項目(必要に応じて上記以外の時期に報告書を提出する場合があります)

事後調査報告書
 [工事の施行中(北品川地区①)]
 事後調査報告書
 その1にて報告済

事後調査報告書
 [工事の施行中(北品川地区②)]
 事後調査報告書
 その2にて報告済

事後調査報告書
 [工事の施行中(北品川地区③)]
 事後調査報告書
 その3(今回報告)

事後調査報告書
 [工事の施行中(北品川地区④)]

事後調査報告書
 [工事の施行中(北品川地区⑤)]

事後調査報告書
 [工事の施行中(北品川地区⑥)]

事後調査報告書
 [工事の施行中(北品川地区⑦)]

事後調査報告書
 [工事の完了後]

表2-2(3) 事後調査報告書の提出時期(東雪谷地区)(変更後)

種類	工事年数		工事の施行中									工事の完了後 (供用開始後) 1年目	備考																									
	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度																												
(非常開口)	地中連続壁工																																					
	掘削工																																					
	構築工																																					
	建屋築造工																																					
	電気機械設備工																																					
事後調査項目	大気質	二酸化窒素 浮遊粒子状物質	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
		(b) 環境保全措置の実施状況																																				
	粉じん等	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																			
	(b) 環境保全措置の実施状況																																					
	騒音	騒音	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
			(b) 環境保全措置の実施状況																																			
	振動	振動	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
			(b) 環境保全措置の実施状況																																			
	微気圧波	微気圧波	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
			(b) 環境保全措置の実施状況																																			
	低周波音	低周波音	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
			(b) 環境保全措置の実施状況																																			
	水質	水の濁り	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
		(b) 環境保全措置の実施状況																																				
	地下水	地下水の水質及び水位	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
			(b) 環境保全措置の実施状況																																			
	水資源	水資源	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
			(b) 環境保全措置の実施状況																																			
	地盤	地盤沈下	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
			(b) 環境保全措置の実施状況																																			
	土壌	土壌汚染	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
			(b) 環境保全措置の実施状況																																			
	その他の環境要素	日照障害	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
		(b) 環境保全措置の実施状況																																				
		電波障害	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
	動物	重要な種及び注目すべき生息地	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
			(b) 環境保全措置の実施状況																																			
	植物	重要な種及び群落	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
			(b) 環境保全措置の実施状況																																			
	生態系	地域を特徴づける生態系	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																		
(b) 環境保全措置の実施状況																																						
景観	主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																			
		(b) 環境保全措置の実施状況																																				
人と自然との触れ合いの活動の場	主要な人と自然との触れ合いの活動の場	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																			
		(b) 環境保全措置の実施状況																																				
廃棄物等	建設工事に伴う副産物	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																			
	(b) 環境保全措置の実施状況																																					
温室効果ガス	温室効果ガス	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																			
		(b) 環境保全措置の実施状況																																				
		工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況																																			
		(b) 環境保全措置の実施状況																																				

凡例

- - - - - - 期間中に必要な回数調査を実施する項目
- ◆ 1回調査を実施する項目
- 期間中に調査を実施し、(a)と同時に報告書を提出する項目(必要に応じて上記以外の時期に報告書を提出する場合がある)

事後調査報告書
【工事の施行中(東雪谷地区①)】

事後調査報告書
【工事の施行中(東雪谷地区②)】

事後調査報告書
【工事の施行中(東雪谷地区③)】

事後調査報告書
【工事の施行中(東雪谷地区④)】

事後調査報告書
【工事の施行中(東雪谷地区⑤)】

事後調査報告書
【工事の施行中(東雪谷地区⑥)】

事後調査報告書
【工事の完了後】

事後調査報告書
その2にて報告済

事後調査報告書
その3(今回報告)

表2-2(4) 事後調査報告書の提出時期(片平地区)(変更後)

種類	工事年数		工事の施行中							工事の完了後 (供用開始後)	備考	
			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目			
(非常口) 掘削工 構築工 電気機械設備工	地中連続壁工		[調査実施]									
	掘削工		[調査実施]									
	構築工		[調査実施]									
	電気機械設備工		[調査実施]									
事後調査項目	大気質	二酸化窒素 浮遊粒子状物質	工事の施行中	[調査実施]			[調査実施]		[調査実施]			
		粉じん等	工事の施行中	[調査実施]			[調査実施]		[調査実施]			
	騒音	騒音	工事の施行中	[調査実施]			[調査実施]		[調査実施]			
		騒音	工事の完了後	[調査実施]								
	振動	振動	工事の施行中	[調査実施]			[調査実施]		[調査実施]			
		振動	工事の完了後	[調査実施]								
	微気圧波	微気圧波	工事の完了後	[調査実施]								
	低周波音	低周波音	工事の完了後	[調査実施]								
	水質	水の濁り	工事の施行中	[調査実施]								
		水の汚れ	工事の施行中	[調査実施]								
	地下水	地下水の水質及び水位	工事の施行中	[調査実施]								
			工事の完了後	[調査実施]								
	水資源	水資源	工事の施行中	[調査実施]								
	地盤	地盤沈下	工事の施行中	[調査実施]								
			工事の完了後	[調査実施]								
	土壌	土壌汚染	工事の施行中	[調査実施]								
	その他の環境要素	日照障害	工事の完了後	[調査実施]								
		電波障害	工事の完了後	[調査実施]								
		文化財	工事の完了後	[調査実施]								
	動物	重要な種及び注目すべき生息地	工事の施行中	[調査実施]								
			工事の完了後	[調査実施]								
	植物	重要な種及び群落	工事の施行中	[調査実施]								
			工事の完了後	[調査実施]								
	生態系	地域を特徴づける生態系	工事の施行中	[調査実施]								資料編に記載 ^{注1}
			工事の完了後	[調査実施]								
	景観	主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観	工事の完了後	[調査実施]								調査対象外
	人と自然との触れ合いの活動の場	主要な人と自然との触れ合いの活動の場	工事の完了後	[調査実施]								調査対象外
	廃棄物等	建設工事に伴う副産物	工事の施行中	[調査実施]								
		廃棄物等	工事の完了後	[調査実施]								調査対象外
	温室効果ガス	温室効果ガス	工事の施行中	[調査実施]								
工事の完了後			[調査実施]									

注1 生態系については、「里地・里山の生態系」・「市街地の生態系」の事後調査の結果が全て揃った段階で、環境影響評価書の予測結果と事後調査の結果との比較検討を行い本編に記載する。





表2-2(5) 事後調査報告書の提出時期(小野路地区)(変更後)

種類	年度(平成)		工事の施行中										工事の完了後 (供用開始後)	備考				
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	1年目					
削(非常開口)	ニューマチックケーソン工																	
	建屋築造工																	
削(非常開口)	電気機械設備工																	
	掘削工																	
削(非常開口)	内部構築工																	
	電気機械設備工																	
事後調査項目	大気質	二酸化窒素 浮遊粒子状物質	工事の施行中															
		粉じん等	工事の施行中															
	騒音	騒音	工事の施行中															
		振動	工事の完了後															
	振動	振動	工事の施行中															
		微気圧波	工事の完了後															
	低周波音	低周波音	工事の完了後															
		水質	水の濁り	工事の施行中														
	水の汚れ		工事の施行中															
	地下水	地下水の水質及び水位	工事の施行中															
			工事の完了後															
	水資源	水資源	工事の施行中															
			工事の完了後															
	地盤	地盤沈下	工事の施行中															
			工事の完了後															
	土壌	土壌汚染	工事の施行中															
			工事の完了後															
	その他の環境要素	日照障害	工事の完了後															
		電波障害	工事の完了後															
	動物	重要な種及び注目すべき生息地	工事の施行中															
工事の完了後																		
植物	重要な種及び群落	工事の施行中																
		工事の完了後																
生態系	地域を特徴づける生態系	工事の施行中																
		工事の完了後																
景観	主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観	工事の完了後																
		人と自然との触れ合いの活動の場	工事の完了後															
廃棄物等	建設工事に伴う副産物	工事の施行中																
	廃棄物等	工事の完了後																
温室効果ガス	温室効果ガス	工事の施行中																
		工事の完了後																

注1 生態系については、「里山・里山の生態系」「市街地の生態系」の事後調査の結果が全て揃った段階で、環境影響評価書の予測結果と事後調査の結果との比較検討を行い本編に記載する。




表2-2(6) 事後調査報告書の提出時期(上小山田地区)(変更後)

種類	工事年数		工事の施行中									工事の完了後 (供用開始後) 1年目	備考
	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度			
削(非)開口 削(非)開口	ニューマチックケーソン工	建屋築造工	[工事の施行中(上小山田地区①)]										
	電気機械設備工	掘削工	[工事の施行中(上小山田地区②)]										
削(非)開口 削(非)開口	内部構築工	電気機械設備工	[工事の施行中(上小山田地区③)]										
	電気機械設備工		[工事の施行中(上小山田地区④)]										
大気質	二酸化窒素	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑤)]										
	浮遊粒子状物質	工事の完了後	[工事の完了後]										
騒音	騒音	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑥)]										
	騒音	工事の完了後	[工事の完了後]										
振動	振動	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑦)]										
	振動	工事の完了後	[工事の完了後]										
微気圧波	微気圧波	工事の完了後	[工事の完了後]										
低周波音	低周波音	工事の完了後	[工事の完了後]										
水質	水の濁り	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑧)]										
	水の汚れ	工事の完了後	[工事の完了後]										
地下水	地下水の水質及び水位	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑨)]										
	地下水の水質及び水位	工事の完了後	[工事の完了後]										
水資源	水資源	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑩)]										
	水資源	工事の完了後	[工事の完了後]										
地盤	地盤沈下	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑪)]										
	地盤沈下	工事の完了後	[工事の完了後]										
土壌	土壌汚染	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑫)]										
	土壌汚染	工事の完了後	[工事の完了後]										
日照障害	日照障害	工事の完了後	[工事の完了後]										
	電波障害	工事の完了後	[工事の完了後]										
文化財	文化財	工事の完了後	[工事の完了後]										調査対象外
	文化財	工事の完了後	[工事の完了後]										調査対象外
動物	重要な種及び注目すべき生息地	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑬)]										
	重要な種及び注目すべき生息地	工事の完了後	[工事の完了後]										猛禽類は、開業後の最初の1営業期
植物	重要な種及び群落	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑭)]										
	重要な種及び群落	工事の完了後	[工事の完了後]										
生態系	地域を特徴づける生態系	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑮)]										資料編に記載 ^{注1}
	地域を特徴づける生態系	工事の完了後	[工事の完了後]										猛禽類は、開業後の最初の1営業期
景観	主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観	工事の完了後	[工事の完了後]										
人と自然との触れ合いの活動の場	主要な人と自然との触れ合いの活動の場	工事の完了後	[工事の完了後]										
廃棄物等	建設工事に伴う副産物	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑯)]										
	廃棄物等	工事の完了後	[工事の完了後]										調査対象外
温室効果ガス	温室効果ガス	工事の施行中	[工事の施行中(上小山田地区⑰)]										
	温室効果ガス	工事の完了後	[工事の完了後]										

注1 生態系については、「里地・里山の生態系」・「市街地の生態系」の事後調査の結果が全て揃った段階で、環境影響評価書の予測結果と事後調査の結果との比較検討を行い本編に記載する。




表2-3(1) 事後調査報告書の提出時期(品川駅)(変更前)

種類	年度(西暦)		工事の施行中											工事の完了後 (供用開始後) 1年目	備考	
	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度			
品川駅	掘削、支保工	工事の施行中	[実施]													
	仮受工	工事の完了後	[実施]													
	躯体構築工	工事の施行中	[実施]													
	埋戻工	工事の完了後	[実施]													
電気機械設備工	工事の完了後	[実施]														
事後調査項目	大気質	二酸化窒素 浮遊粒子状物質	工事の施行中	[調査]												
		粉じん等	工事の完了後	[調査]												
	騒音	騒音	工事の施行中	[調査]												
		騒音	工事の完了後	[調査]												
	振動	振動	工事の施行中	[調査]												
		振動	工事の完了後	[調査]												
	微気圧波	微気圧波	工事の完了後	[調査]												調査対象外
	低周波音	低周波音	工事の完了後	[調査]												調査対象外
	水質	水の濁り	工事の施行中	[調査]												
		水の汚れ	工事の完了後	[調査]												
	地下水	地下水の水質及び水位	工事の施行中	[調査]												
	水資源	水資源	工事の完了後	[調査]												
	地盤	地盤沈下	工事の完了後	[調査]												
	土壌	土壌汚染	工事の完了後	[調査]												
		土壌汚染	工事の完了後	[調査]												
	その他の環境要素	日照障害	工事の完了後	[調査]												調査対象外
		電波障害	工事の完了後	[調査]												調査対象外
		文化財	工事の完了後	[調査]												調査対象外
	動物	重要な種及び注目すべき生息地	工事の施行中	[調査]												調査対象外
		重要な種及び注目すべき生息地	工事の完了後	[調査]												調査対象外
	植物	重要な種及び群落	工事の施行中	[調査]												調査対象外
		重要な種及び群落	工事の完了後	[調査]												調査対象外
	生態系	地域を特徴づける生態系	工事の施行中	[調査]												調査対象外
		地域を特徴づける生態系	工事の完了後	[調査]												調査対象外
	景観	景観	工事の完了後	[調査]												調査対象外
	人と自然との触れ合いの活動の場	主要な人と自然との触れ合いの活動の場	工事の完了後	[調査]												調査対象外
	廃棄物等	建設工事に伴う副産物	工事の完了後	[調査]												
		廃棄物等	工事の完了後	[調査]												
	温室効果ガス	温室効果ガス	工事の施行中	[調査]												
		温室効果ガス	工事の完了後	[調査]												

凡例

- - - - - - 期間中に必要な回数調査を実施する項目
- ◆ 1回調査を実施する項目
- 期間中に調査を実施し、(a)と同時に報告書を提出する項目(必要に応じて上記以外の時期に報告書を提出する場合があります)

事後調査報告書
[工事の施行中(品川駅①)]

事後調査報告書
[工事の施行中(品川駅②)]

事後調査報告書
[工事の施行中(品川駅③)]

事後調査報告書
[工事の施行中(品川駅④)]

事後調査報告書
[工事の施行中(品川駅⑤)]

事後調査報告書
[工事の施行中(品川駅⑥)]

事後調査報告書
[工事の施行中(品川駅⑦)]

事後調査報告書
[工事の完了後]

事後調査報告書
その1にて報告済

事後調査報告書
その2(今回報告)

表2-3(4) 事後調査報告書の提出時期(片平地区)(変更前)

種類	工事年数		工事の施行中								工事の完了後 (供用開始後)	備考	
	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	1年目				
(非常口) 掘削工 構築工 電気機械設備工	地中連続壁工		[調査実施]										
	掘削工		[調査実施]										
	構築工		[調査実施]										
	電気機械設備工		[調査実施]										
事後調査項目	大気質	二酸化窒素 浮遊粒子状物質	工事の施行中	[調査実施]									
		粉じん等	工事の施行中	[調査実施]									
	騒音	騒音	工事の施行中	[調査実施]									
			工事の完了後	[調査実施]									
	振動	振動	工事の施行中	[調査実施]									
			工事の完了後	[調査実施]									
	微気圧波	微気圧波	工事の完了後	[調査実施]									
	低周波音	低周波音	工事の完了後	[調査実施]									
	水質	水の濁り	工事の施行中	[調査実施]									
		水の汚れ	工事の施行中	[調査実施]									
	地下水	地下水の水質及び水位	工事の施行中	[調査実施]									
	水資源	水資源	工事の施行中	[調査実施]									
	地盤	地盤沈下	工事の施行中	[調査実施]									
	土壌	土壌汚染	工事の施行中	[調査実施]									
			工事の完了後	[調査実施]									
	その他の環境要素	日照障害	工事の完了後	[調査実施]									
		電波障害	工事の完了後	[調査実施]									
	動物	重要な種及び注目すべき生息地	工事の施行中	[調査実施]									
			工事の完了後	[調査実施]									
	植物	重要な種及び群落	工事の施行中	[調査実施]									
			工事の完了後	[調査実施]									
	生態系	地域を特徴づける生態系	工事の施行中	[調査実施]									
			工事の完了後	[調査実施]									
	景観	主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観	工事の完了後	[調査実施]									調査対象外
	人と自然との触れ合いの活動の場	主要な人と自然との触れ合いの活動の場	工事の完了後	[調査実施]									調査対象外
	廃棄物等	建設工事に伴う副産物	工事の施行中	[調査実施]									
		廃棄物等	工事の完了後	[調査実施]									調査対象外
	温室効果ガス	温室効果ガス	工事の施行中	[調査実施]									
			工事の完了後	[調査実施]									

凡例

- - - - - - 期間中に必要な回数調査を実施する項目
- ◆ 1回調査を実施する項目
- [調査実施] 期間中に調査を実施し、(a)と同時に報告書を提出する項目(必要に応じて上記以外の時期に報告書を提出する場合があります)

事後調査報告書
[工事の施行中(片平地区①)]

事後調査報告書
[工事の施行中(片平地区②)]

事後調査報告書
[工事の施行中(片平地区③)]

事後調査報告書
[工事の施行中(片平地区④)]

事後調査報告書
[工事の完了後]

表2-3(5) 事後調査報告書の提出時期(小野路地区)(変更前)

種類	年度(西暦)		工事の施行中										工事の完了後 (供用開始後)	備考	
	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度			
削(非常)開口	ニューマチックケーソン工						内壁完了								
	建屋築造工														
削(非常)開口	掘削工														
	内部構築工														
事後調査項目	電気機械設備工														
	電気機械設備工														
大気質	二酸化窒素	工事の施行中													
	浮遊粒子状物質	工事の施行中													
騒音	騒音	工事の施行中													
	騒音	工事の完了後													
振動	振動	工事の施行中													
	振動	工事の完了後													
微気圧波	微気圧波	工事の完了後													
低周波音	低周波音	工事の完了後													
水質	水の濁り	工事の施行中													
	水の汚れ	工事の施行中													
地下水	地下水の水質及び水位	工事の施行中													
水資源	水資源	工事の施行中													
地盤	地盤沈下	工事の施行中													
土壌	土壌汚染	工事の施行中													
その他の環境要素	日照障害	工事の完了後													
	電波障害	工事の完了後													
動物	文化財	工事の完了後													
	重要な種及び注目すべき生息地	工事の施行中													
植物	重要な種及び群落	工事の完了後													
	重要な種及び群落	工事の完了後													
生態系	地域を特徴づける生態系	工事の施行中													
	地域を特徴づける生態系	工事の完了後													
景観	主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観	工事の完了後													
人と自然との触れ合いの活動の場	主要な人と自然との触れ合いの活動の場	工事の完了後													
廃棄物等	建設工事に伴う副産物	工事の施行中													
	廃棄物等	工事の完了後													
温室効果ガス	温室効果ガス	工事の施行中													
	温室効果ガス	工事の完了後													

凡例

- --- 期間中に必要な回数調査を実施する項目
- ◆ 1回調査を実施する項目
- 期間中に調査を実施し、(a)と同時に報告書を提出する項目(必要に応じて上記以外の時期に報告書を提出する場合があります)

事後調査報告書
【工事の施行中(小野路地区①)】
事後調査報告書
その1にて報告済

事後調査報告書
【工事の施行中(小野路地区②)】
事後調査報告書
その2(今回報告)

事後調査報告書
【工事の施行中(小野路地区③)】

事後調査報告書
【工事の施行中(小野路地区④)】

事後調査報告書
【工事の施行中(小野路地区⑤)】

事後調査報告書
【工事の施行中(小野路地区⑥)】

事後調査報告書
【工事の施行中(小野路地区⑦)】

事後調査報告書
【工事の完了後】

表2-3(6) 事後調査報告書の提出時期(上小山田地区)(変更前)

種類	年度(西暦)		工事の施行中								工事の完了後 (供用開始後) 1年目	備考
	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度		
削(非常口) 掘削工 内部構築工 電気機械設備工	ニューマチックケーソン工	工事の施行中	[内壁完了]									
	建屋築造工	工事の施行中	[]									
	電気機械設備工	工事の完了後	[]									
事後調査項目	大気質	二酸化窒素 浮遊粒子状物質	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]	
	騒音	騒音	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]	
振動	振動	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]	列車の走行に係る振動の調査も実施する。	
		工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
微気圧波	微気圧波	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
低周波音	低周波音	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
水質	水の濁り	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
	水の汚れ	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
地下水	地下水の水質及び水位	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
水資源	水資源	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
地盤	地盤沈下	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
土壌	土壌汚染	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
		工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
		事後調査項目	日照障害	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]
その他の環境要素	電波障害	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
	文化財	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]	調査対象外	
動物	重要な種及び注目すべき生息地	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]	猛禽類は、開業後の最初の1営業期	
		工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
植物	重要な種及び群落	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
		工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
生態系	地域を特徴づける生態系	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]	猛禽類は、開業後の最初の1営業期	
		工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
景観	主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
人と自然との触れ合いの活動の場	主要な人と自然との触れ合いの活動の場	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
廃棄物等	建設工事に伴う副産物	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
	廃棄物等	工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]	調査対象外	
温室効果ガス	温室効果ガス	工事の施行中	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		
		工事の完了後	(a) 予測した事項及び予測条件の状況 (b) 環境保全措置の実施状況	[]						事後調査報告書 [工事の完了後]		

凡例

- > 期間中に必要な回数調査を実施する項目
- ◆ 1回調査を実施する項目
- [] 期間中に調査を実施し、(a)と同時に報告書を提出する項目(必要に応じて上記以外の時期に報告書を提出する場合がある)

事後調査報告書
[工事の施行中(上小山田地区①)]

事後調査報告書
[工事の施行中(上小山田地区②)]

事後調査報告書
[工事の施行中(上小山田地区③)]

事後調査報告書
[工事の施行中(上小山田地区④)]

事後調査報告書
[工事の施行中(上小山田地区⑤)]

事後調査報告書
[工事の施行中(上小山田地区⑥)]

事後調査報告書
[工事の完了後]

事後調査報告書
その2(今回報告)