

令和6年度 魚類等のへい死発生状況の概要一覧（速報）

魚類等のへい死が発生した河川について、発生状況の速報をお知らせいたします。
 なお、下記の情報は速報であり、後日更新される場合があります。

No.	発生年月日	河川名	発見地点名	発生状況	簡易分析結果	事故原因	措置等
1	R6. 7. 11	隅田川	桜橋	コノシロなど約 1,000匹	①シアン・六価クロム・残留塩素 のいずれも不検出 ②溶存酸素 上層 8.6 mg/L、中 層 10 mg/L、下層 10 mg/L ③pH 6.9	不明	死魚の回収
2	R6. 8. 2	小名木川	クローバー橋	ボラやコノシロな ど数千匹	①シアン・六価クロム・残留塩素 のいずれも不検出 ②溶存酸素 上層 5.3 mg/L、中 層 0.90 mg/L、下層 0.34 mg/L ③pH 7.3	溶存酸素 不足	死魚の回収
		旧中川	中平井橋		①シアン・六価クロム・残留塩素 のいずれも不検出 ②溶存酸素 上層 4.7 mg/L ③pH 7.4		