

## 令和5年度 魚類等のへい死発生状況の概要一覧（速報）

直近数年間で魚類等のへい死が繰り返し発生している河川について、発生状況の速報をお知らせいたします。

なお、下記の情報は速報であり、後日更新される場合があります。

No.	発生年月日	河川名	発見地点名	発生状況	簡易分析結果	事故原因	措置等
1	R5. 5. 17	呑川	馬引橋	3~4cmのへい死魚が1000匹以上	①シアン・六価クロム・残留塩素のいずれも不検出 ②溶存酸素 上層 9.3 mg/L 下層 2.2 mg/L ③pH 7.3	不明	死魚の回収
2	R5. 8. 3	隅田川	汐入大橋	5~10cmのへい死魚が700匹程度	①シアン・六価クロム・残留塩素のいずれも不検出 ②溶存酸素 表層 0.34 mg/L、中層 0.29 mg/L、低層 0.27 mg/L ③pH 6.5	不明	死魚の回収